

### 2017年第四季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	分板工序	2017-10-13	铅及化合物	0.152	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-12	铅及化合物	0.159	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		硫酸雾净化塔	2017-10-13	硫酸雾	0.52	5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-12	硫酸雾	0.51	5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅粉工序	2017-10-13	铅及化合物	0.122	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-12	铅及化合物	0.12	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		涂板工序	2017-10-13	铅及化合物	0.152	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-12	铅及化合物	0.147	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铸板工序	2017-10-13	铅及化合物	0.344	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-12	铅及化合物	0.317	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
装配工序	2017-10-13	铅及化合物	0.243	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-		
	2017-12-12	铅及化合物	0.251	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-		
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	电镀车间电镀	2017-10-18	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-13	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		硫酸槽	2017-10-18	硫酸雾	0.22	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-13	硫酸雾	0.23	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	1#-4#装配线	2017-10-25	铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		5#、6#装配线	2017-12-8	铅及化合物	0.000009	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		分板工序	2017-10-25	铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-8	铅及化合物	0.00000	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		熔铅锅、铸块、铅粉机、合铸板工序	2017-10-25	铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-8	铅及化合物	0.03	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	二车间铅粉2#	2017-10-26	铅及化合物	0.09	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		二车间铅粉工	2017-12-7	铅及化合物	0.06	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		二车间铸板工	2017-10-26	铅及化合物	0.03	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		二车间铸板工	2017-12-7	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		二车间装配分板工序	2017-10-26	铅及化合物	0.28	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		三车间装配工	2017-12-7	铅及化合物	0.01	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		四车间装配2#	2017-10-26	铅及化合物	0.01	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间、二车间合膏		铅及化合物	0.15	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一车间铸板工	2017-12-7	铅及化合物	0.19	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间铸带拉	2017-10-26	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-7	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		一车间装配分	2017-10-26	铅及化合物	0.26	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-7	铅及化合物	0.24	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	铅零件(北)	2017-10-27	铅及化合物	0.03	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅零件(中)		2017-12-5	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是
		新建合金车间熔铅锅(铅钙)	2017-10-27	氮氧化物	5	400	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-5	氮氧化物	4	400	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-10-27	二氧化硫	3	400	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-5	二氧化硫	<2.86	400	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-10-27	颗粒物	6	50	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-5	颗粒物	2	50	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-10-27	铅及化合物	0.08	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-5	铅及化合物	0.05	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	极板、制带拉网、重	2017-11-12	铅及化合物	0.12	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅粉工		铅及化合物	0.09	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		装配东3#、4#		铅及化合物	0.103	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		装配西1#、2#，铅		铅及化合物	0.06	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	保定美伦有色金属有限公司	熔铅锅	2017-12-26	铅及化合物	0.157	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	保定双帆蓄电池有限责任公司	北侧铸板、熔铅、切	2017-11-22	铅及化合物	0.04	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		分板工		铅及化合物	0.11	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		合膏、涂板工		铅及化合物	0.07	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅粉机		铅及化合物	0.126	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		装配工		铅及化合物	0.05	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	保定中硕蓄电池有限公司	铅粉	2017-11-1	铅及化合物	0.06	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		涂板工序排气		铅及化合物	0.155	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		装配工序上		铅及化合物	0.05	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		装配工序下		铅及化合物	0.07	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		1#铅粉		铅及化合物	0.14	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		1#装配工序		铅及化合物	0.04	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	2#装配工序	2017-11-9	铅及化合物	0.03	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		工业车间铸板		铅及化合物	0.09	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		铅零件工序3#		铅及化合物	0.06	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		全免车间手工装配工		铅及化合物	0.03	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		全免车间铸板		铅及化合物	0.06	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		全免车间自动装配工		铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	徐水县飞睿达金属加工有限公司	熔铅锅	2017-12-25	铅及化合物	0.237	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	徐水县宏达铅制品有限责任公司	熔铅锅	2017-12-26	铅及化合物	0.139	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
徐水县	徐水县胜利精铅熔炼厂	熔铅锅	2017-12-25	铅及化合物	0.201	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
安新县	安新县辰泰有色金属熔炼有限公司	短窑、熔铅锅	2017-11-30	氮氧化物	<3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.12	2	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				颗粒物	3	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				二氧化硫	10	150	mg/m <sup>3</sup>	是	-
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	短窑/熔铅锅	2017-10-23	二氧化硫	12	150	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	10	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.1	2	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				颗粒物	5	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-
安新县	河北港安环保科技有限公司	密闭合金锅+熔铅锅	2017-10-23	二氧化硫	24	150	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	<3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.09	2	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				颗粒物	4	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-11-30	二氧化硫	<2.86	150	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	<3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.06	2	mg/m <sup>3</sup>	是	-
安新县	河北金宇晟再生资源利用有限公司	排气筒	2017-10-24	二氧化硫	4	150	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	<3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.1	2	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				颗粒物	8	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-11-29	二氧化硫	3	150	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	<3	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.06	2	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				颗粒物	6	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	河北松赫再生资源股份有限公司	熔铅锅短窑	2017-11-29	二氧化硫	71	150	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	26	200	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铅及化合物	0.11	2	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				颗粒物	3	30	mg/m <sup>3</sup>	是	-
白沟新城 区	保定市洪峰工业有	镀铬生 产线	2017-10-26	铬酸雾	0.006	0.05	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-6	铬酸雾	0.039	0.05	mg/m <sup>3</sup>	是	-
白沟新城 区	高碑店市 鸿鹏箱包	镀铬生 产线	2017-10-26	铬酸雾	0.014	0.05	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-6	铬酸雾	0.021	0.05	mg/m <sup>3</sup>	是	-
万全县	张家口保 胜新能源 科技有限 公司	板栅车 间除尘	2017-10-13	铅及化合物	0.04	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-6	铅及化合物	0.06	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		分板车 间除尘	2017-10-13	铅及化合物	0.03	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-6	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		涂板车 间除尘	2017-10-13	铅及化合物	0.09	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-6	铅及化合物	0.08	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		制粉车 间除尘	2017-10-13	铅及化合物	0.1	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
			2017-12-6	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-
组装车 间除尘	2017-10-13	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-		
	2017-12-6	铅及化合物	0.03	0.5	mg/m <sup>3</sup>	是	-		
永清县	廊坊莱索 思环境技 术有限公 司	焚烧炉 排气筒	2017-12-14	烟尘	7.4	80	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				砷、镍及其化 合物	0.0005	1	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				铬、锡、锑、 铜、锰及其化 合物	0.081	4	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				二氧化硫	<3	300	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				氮氧化物	64	500	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				林格曼黑度	1	1	级	是	-
				氟化物	0.07	-	mg/m <sup>3</sup>	-	-
				氯化氢	4.1	70	mg/m <sup>3</sup>	是	-
		物化车 间排气		硫酸雾	2.92	45	mg/m <sup>3</sup>	是	-
				颗粒物	3.5	120	mg/m <sup>3</sup>	是	-